


Coordenadas (m)	Localção no eixo Y	Nome
41.20.35	P1	
4025.06	P2	
3931.44	P3	
3855.50	P4	
3779.57	P5	
3703.63	P6	
3627.69	P7	
3551.76	P8	
3506.17	P9	
3475.36	P10	
3411.48	P11	
3317.25	P12	
3241.32	P13	
3165.38	P15	
3164.30	P14+P42	
3163.74	P30, P40, P41	
3089.44	P17	
3078.95	P16	
3013.51	P18	
2937.57	P20	
2927.08	P19	
2913.33	P21, P24, P25, P26, P27, P28, P29	
2861.17	P22	
2753.20	P22	
2763.14	P31, P32	
2695.74	P33, P34, P35, P36, P37, P38	

06	21/11/22	DESIGNO CONFORME NOTE TECNICA		ATAZAO
REVISAO	DATSA	DESCRIÇÃO		RESP.
EMPRESA	 MARKKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA LULA PROFESSOR ABELARDO, 279, SALA 9 CENTRO, SET. LAÇOAGUAS apolo@markkaengenharia.com.br (51) 3717-4280 www.markkaengineer.com.br		SPECIALIDADE ESTRUTURAL FASE DO PROJETO EXECUTIVO	
EMPENHO Nº - ORÇÁ	ESCOLA MUNICIPAL BELVEDERE		RESPONSABIL. PROJETO	
			PROF. CARLOS AUGUSTO DE MELLO FERREIRA	
			COORDENADOR PROJETO	
			NOME NÚMERO	
			PROJETA	
			PROF. CARLOS AUGUSTO DA SÉ	
ADQUIRI			Nº FOLHA	
	PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO		INDICADA	
	PLANTA DE LAÇOAGUA-BLOCO 03		DATA 02/11/2022	
			01	